

MB 3833, MERCEDES-BENZ,E-Klasse [211] T-Modell, E 320 CDI T-Modell, Silnik wysokoprężny, 3.2, 150.0kw, 02/2003 - 03/2005, OM 648.961

Adapt. zawieszenie 2.0

24.04.23 11:45

1. Pamięć błędówLiczba błędów: 7

11:45

5111	Czujnik przysp.nadwoziaprzód P	Odchylenie od punktu zerowego
5200	Elektrozawór tłumika przód po lewej 1	Przerwa
5210	Elektrozawór tłumika przód po lewej 2	Przerwa
5310	Zawór poziomujący przód po lewej	Przerwa
5360	Zawór rozdzielający komory powietrznej z przodu po lewej	Przerwa
5500	Poziom pojazdu z przodu	Poza zakresem pracy
5503	Proces napełniania akumulatora centralnego	Przebieg trwa zbyt długo